

記者発表（資料配付）				
月/日 （曜日）	担当部課 担当係名	TEL	発表者 （担当係長名）	その他配布 先
4 / 13 （土）	兵庫県災害対策本部事務局 （災害対策課防災係）	078-362-9867 （内線 5337）	北本 淳 （多鹿 雅彦）	_____

平成 25 年 4 月 13 日 淡路島を震源とする地震
現在判明している被害と対応状況
（平成 25 年 4 月 13 日 15:00 現在）

1 地震の概要

(1) 発生日時

平成 25 年 4 月 13 日 5 時 33 分

(2) 震源地

淡路島付近（北緯 34.4 度、東経 134.8 度） 深さ 15 キロ

(3) 規模

マグニチュード 6.3

震度 6 弱 淡路市 5 強 南あわじ市 5 弱 洲本市 大阪府岬町
津波の心配はない

2 判明している被害状況

人的被害

- ・死者数： 0 名
- ・負傷者数： 14 名

市町名	人数	状況
南あわじ市	2	15 歳女性軽傷、76 歳女性重傷
洲本市	3	80 歳男性軽傷、89 歳男性軽傷、61 歳女性軽傷
淡路市	3	95 歳男性軽傷、84 歳男性重傷、84 歳男性軽傷
神戸市	1	37 歳女性軽傷
伊丹市	1	69 歳女性重傷
明石市	2	79 歳女性重傷、80 歳女性軽傷
三木市	1	74 歳女性重傷
姫路市	1	82 歳女性軽傷

- ・避難者なし

建物被害

- ・全壊 : 調査中
- ・半壊 : 調査中
- ・一部損壊 : 洲本市 104 棟
明石市 1 棟

ライフライン関係

区分	状 況
大阪ガス	県内全般ガス漏れなし
L P ガス	淡路島内被害なし
洲本ガス	ガス漏れなし
関西電力	停電なし
水道関係 (淡路広域水道)	洲本市：水道管破裂 8 箇所、安乎山田原断水 20 箇所 淡路市：塩田下司断水、志筑川前水道管破れ地下浸水 水道企業団：配水管漏水 6、水道橋漏水 1、その他 9 0 箇所（市と重複あり） 給水車の配備要請予定なし
N T T 西日本	異常なし

交通、道路関係

区分	状 況
J R 西日本	10:45 全線運転再開
阪神・阪急	ダイヤに乱れ
神戸市営地下鉄	通常運行（市バスとも）
神戸電鉄	9:45 全線運転再開
道路状況	西日本高速道路 通行止め・速度規制なし 神戸淡路鳴門自動車道 通行止め・速度規制なし 国道 2 8 号 洲本市炬口地先 上り線 片側通行止め 県道畑田組栄町線 洲本市鮎屋地内 通行止め 県道相川下清水線 洲本市千草地内 通行止め

3 対応状況

兵庫県の対応

- 5 : 3 3 地震発生と同時に県災害対策本部を自動設置（2号配備）
- 5 : 4 5 航空隊に防災ヘリ出動を要請
（7:08～9:08、上空から被害状況調査実施）
- 6 : 1 0 自衛隊派遣要請の準備連絡（本要請ではない）
- 6 : 4 5 第1回災害対策本部会議開催
- 7 : 3 0 災害対策本部長（知事）現地視察
- 1 0 : 0 0 第2回災害対策本部会議開催
- 1 5 : 0 0 第3回災害対策本部会議開催予定

緊急物資の手配状況は、別紙のとおり

人と防災未来センターの対応

- 9 : 0 0 研究員 4 名が淡路 3 市に現地調査に出発
- 9 : 0 0 災害対策本部に 2 名派遣

県民局の対応

県民局	体制	時刻
淡路	災害対策地方本部 管内3市に県職員派遣	5:45
神戸	連絡員待機	6:45
阪神南	連絡員待機	6:41
阪神北	連絡員待機	6:20
東播磨	災害警戒地方本部	5:45
北播磨	災害警戒地方本部	6:00
中播磨	連絡員待機	6:40
西播磨	連絡員待機	6:20
但馬	連絡員待機	6:00
丹波	連絡員待機	6:00

県内市町の対応

- ・南あわじ市
 - 5 : 3 3 災害対策本部設置
 - 7 : 0 0 西淡町松帆活性化センター 避難所開設 (8 : 0 0 閉鎖)
- ・淡路市
 - 6 : 0 2 災害対策本部設置
- ・洲本市
 - 6 : 4 9 災害警戒本部設置
 - 7 : 4 0 災害対策本部設置
- ・淡路広域消防本部
 - 5 : 3 3 災害対策本部設置

4 国等の対応状況

官邸対策室・内閣府災害対策室設置。情報収集

6 : 2 1 自衛隊連絡員派遣

8 : 1 0 内閣府御手洗企画官をはじめとする現地調査3名を出す

9 : 0 2 近畿地方整備局、リゾンを派遣 (県庁1名、淡路3市各1名、計4名)

5 今後の対応

被害状況の収集

- ・淡路島内3市に派遣の県民局職員とのホットラインの継続

避難者対策

- ・災害時要援護者に関する情報収集と所要の対応

ライフラインの確保

- ・水道の被災状況の確認と早急な復旧

災害救助法適用の判断

- ・現時点では要件 (1市あたり全壊60棟相当) に到達する見込みは低い

県立施設等の被害状況

種 別	被 害 状 況																														
庁舎等	洲本総合庁舎： <ul style="list-style-type: none"> ・本館3階水漏れ（停止済） ・壁面表面一部崩れあり、窓ガラス一部ひび割れ 淡路文化会館 <ul style="list-style-type: none"> ・渡り廊下つなぎ目のずれ、ガラス破損、ボイラー室水漏れ ・書棚の倒壊、調理室の食器破損 淡路農業技術センター <ul style="list-style-type: none"> ・ミルク消毒のためのボイラー貯水タンクに接続している銅製の配管が破断 洲本家畜保健衛生所・津名採材保管施設 <ul style="list-style-type: none"> ・施設基礎部の液状化（軽度） 																														
病院	県立淡路病院： <ul style="list-style-type: none"> ・水道管が破損し、スプリンクラー等から水漏れ（1階）が発生し、応急処置 ・管理棟と第1病棟との渡り廊下に小さなクラック（ひび）発生（業務影響なし） その他民間5施設で一部壁被害あり																														
学校	県立大学 <ul style="list-style-type: none"> ・学園都市：渡り廊下と建物のつなぎ目の一部にズレ、空調故障 県立学校・公立小中学校：倒壊等の大きな被害なし 淡路地区（小25校、中5校において外壁クラック等あり） 私立学校： <ul style="list-style-type: none"> ・柳学園：壁タイルにひび割れ、校舎屋上の水タンクから水漏れ ・関西総合リハビリテーション専門学校 <ul style="list-style-type: none"> ：内壁に数カ所のひび割れ、グラウンドの一部、花壇等にて液状化による水・泥の噴き出し 																														
県営住宅	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 10%;">団地数</th> <th style="width: 10%;">E V</th> <th style="width: 10%;">水道</th> <th style="width: 10%;">電気</th> <th style="width: 10%;">ガス</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>洲本市</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>淡路市</td> <td>7</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>南あわじ市</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> 明石市、播磨町でエレベーターの停止 3団地		団地数	E V	水道	電気	ガス	洲本市	2	2	1	0	0	淡路市	7	6	2	0	3	南あわじ市	0	0	0	0	0	計	9	8	3	0	3
	団地数	E V	水道	電気	ガス																										
洲本市	2	2	1	0	0																										
淡路市	7	6	2	0	3																										
南あわじ市	0	0	0	0	0																										
計	9	8	3	0	3																										
市営住宅	洲本市7団地で、水道、エレベーターの停止、水漏れ等報告あり																														

<p>港湾施設等</p>	<p>津名港</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 構造物（岸壁と水叩き）に数 cm の隙間（L=160m）を確認 <p>洲本港</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 防潮堤の通路部に 3 ~ 5 cm の段差（1箇所）を確認 ・ 防潮堤上部工の目地損傷（1箇所） ・ 物揚場の水叩きと背後地に 5 ~ 10cm の段差（L=260m）を確認 <p>郡家港</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 物揚場の背後地に 5 ~ 10cm の地盤沈下（L=150 ~ 200m）を確認 <p>室津港</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 物揚場の水叩きに 2 ~ 3cm の段差（L=260m）を確認 <p>企業庁埋立地</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 津名地区で一部液状化確認 <p>大阪湾広域臨海整備センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 津名積出基地において廃棄物投入ステージの一部に段差（3cm 程度で廃棄物の搬入・搬出に支障なし）
<p>漁港施設</p>	<p>生穂漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 舗装工事箇所が割れて沈下（20cm） ・ 岸壁が前にせり出している（20 ~ 30cm） ・ 土間コン 目地開き（5cm）、沈下（10cm） <p>釜口漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 岸壁にひび割れ、水叩きに孔があいている <p>浅野漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 岸壁にずれあり <p>育波漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 組合前と荷捌所前の岸壁にずれあり <p>尾崎漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 水叩きの一部陥没（漁組がコーン設置済み）、岸壁に隙間あり ・ 荷捌所付近物揚場の水叩き背後のコンクリート沈下（3cm） <p>仮屋漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 水叩きの一部に沈下あり、水叩き段差あり <p>炬口漁港（洲本市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 岸壁にひび割れ <p>渡瀬漁港（洲本市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 水叩きにひび割れ、開きあり <p>丸山漁港（南あわじ市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ サポート埋立地に地割れあり <p>その他の漁港：被害なし</p>
<p>ため池</p>	<p>西の門池（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 堤体天端のコンクリート舗装にひび割れ（詳細調査中）

	<p>ミヤケ池（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・堤体天端にひび割れ（詳細調査中） <p>亀の池（南あわじ市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・後法のブロックが滑落 <p>イゴモリ池（洲本市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・堤体から漏水あり（貯水量を下げるよう地元へ指示）
農林水産施設	<p>ガラス温室（カーネーション）（旧津名町中田・塩田地区）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ガラス温室20棟で各2～3枚のガラスが破損 <p>また、かん水施設等のパイプが外れるなど被害</p> <p>淡路家畜市場（淡路市志筑新島）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場で液状化がみられる <p>淡路食肉センター（南あわじ市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ボイラーのオイル漏れ（少量）、コンプレッサーの配管外れる

・県内企業の被害状況（淡路を中心に聴取）

企業名	事業内容	被害状況
パナソニックエナジー社 洲本工場	二次電池	工場の壁の一部損壊
(株)柴田工務店	建設業	事務所の壁の一部損壊
(株)浜田屋本店	淡路特産品(食品)製造、 販売	工場の水道管破裂
(株)洲本整備機製作所	事務用高圧洗浄機製造	工作機械損壊、操業に影響あり

緊急物資の手配状況

平成 25 年 4 月 13 日 14 : 00 現在

1 淡路広域防災拠点の物資備蓄状況及び必要数

		非常食	毛 布	ビニルシート	飲料水
淡路防災拠点備蓄数 ()		3,000食	1,940枚	200枚	-
現地市町不足数 ()【予測】 上段：淡路市 下段：洲本市		1,957食 〔 894食〕 〔 1,063食〕	4,760枚 〔 1,606枚〕 〔 3,154枚〕	-	-
過不足数 (-)		1,043食	2,820枚	-	-
搬 送	三木防災拠点か ら	3,000食	3,040枚	1,000枚	
	企業庁から				3,000本 (500ml)

2 三木の防災拠点等から淡路の防災拠点への物資の搬送

非常食、毛布、ビニルシート 11 : 10 搬入完了

飲料水 11 : 40 搬入完了

3 備蓄物資の拠出状況

ビニルシート 150 枚 (洲本市) 市独自備蓄分に対応済み

その他備蓄物資の要請等はなし

4 給水車の手配

洲本市、淡路市、南あわじ市いずれも要請なし (企業庁：給水車手配可能)

5 今後の対応

避難状況を確認のうえ、追加手配の必要があれば、至急、対応準備を進める。