

記者発表（資料配付）				
月/日 （曜日） 時間	担当部課 担当係名	TEL	発表者 （担当係長名）	その他配布 先
4 / 14 （日） 11:00	兵庫県災害対策本部事務局 （災害対策課防災係）	078-362-9867 （内線 5337）	北本 淳 （多鹿 雅彦）	_____

平成 25 年 4 月 13 日 淡路島を震源とする地震
現在判明している被害と対応状況
（平成 25 年 4 月 14 日 9:00 現在）

1 地震の概要

(1) 発生日時

平成 25 年 4 月 13 日 5 時 33 分

(2) 震源地

淡路島付近（北緯 34.4 度、東経 134.8 度） 深さ 15 キロ

(3) 規模

マグニチュード 6.3

震度 6 弱 淡路市 5 強 南あわじ市 5 弱 洲本市 大阪府岬町

津波の心配はない

2 判明している被害状況

人的被害

・死者数： 0 名

・負傷者数： 15 名

市町名	人数	状況
南あわじ市	2	15 歳女性軽傷、76 歳女性重傷
洲本市	4	80 歳男性軽傷、89 歳男性軽傷、61 歳女性軽傷 68 歳男性軽傷
淡路市	3	95 歳男性軽傷、84 歳男性重傷、80 歳男性軽傷
神戸市	1	37 歳女性軽傷
伊丹市	1	69 歳女性重傷
明石市	2	79 歳女性重傷、80 歳女性軽傷
三木市	1	74 歳女性重傷
姫路市	1	82 歳女性軽傷

・避難者：自主避難洲本市 2 名

建物被害

（住家被害）

・全壊： 0

・半壊： 1

・一部損壊：洲本市 551 棟

淡路市 508 棟

南あわじ市 39 棟

明石市 1棟
計 1,099棟
(非住家被害)
・半壊 : 1
・一部損壊: 洲本市 112棟
淡路市 調査中
南あわじ市 調査中

ライフライン関係

区分	状 況
大阪ガス	県内全般ガス漏れなし
L Pガス	淡路島内被害なし
洲本ガス	ガス漏れなし
関西電力	停電なし
水道関係 断水世帯数 79 (すべて復旧済)	(淡路広域水道企業団) 洲本市五色: 水道管破断(断水6世帯 復旧完了) 安乎: 水道管破断(断水20世帯 復旧完了) 淡路市塩田: 水道管漏水(断水なし 復旧完了) 南あわじ市広田: 水道管漏水(断水3世帯 復旧完了) (淡路市南部簡易水道) 淡路市大町畑: 水道管破断(断水50世帯 復旧完了) 【給水車の配備要請予定なし】
NTT西日本	異常なし

交通、道路関係

区分	状 況
鉄道状況	通常運行
道路状況	県道畑田組栄町線 洲本市鮎屋地内 通行止め 県道相川下清水線 洲本市千草地内 通行止め その他高速道路等 通行止め・通行規制なし

3 対応状況

兵庫県の対応

- (4/13) 5 : 3 3 地震発生と同時に県災害対策本部を自動設置(2号配備)
5 : 4 5 航空隊に防災ヘリ出動を要請
(7:08~9:08、上空から被害状況調査実施)
6 : 1 0 自衛隊派遣要請の準備連絡(本要請ではない)
6 : 4 5 第1回災害対策本部会議開催
7 : 3 0 災害対策本部長(知事)現地視察
10 : 0 0 第2回災害対策本部会議開催
15 : 0 0 第3回災害対策本部会議開催予定
(4/15) 13 : 0 0 第4回災害対策本部会議開催予定
緊急物資の手配状況は、別紙のとおり

人と防災未来センターの対応

9 : 0 0 研究員 4 名が淡路 3 市に現地調査に出発

9 : 0 0 災害対策本部に 2 名派遣

県民局の対応

県民局	体制	時刻
淡路	災害対策地方本部 管内 3 市に県職員派遣	5:45
神戸	連絡員待機	6:45
阪神南	連絡員待機	6:41
阪神北	連絡員待機	6:20
東播磨	災害警戒地方本部	5:45
北播磨	災害警戒地方本部	6:00
中播磨	連絡員待機	6:40
西播磨	連絡員待機	6:20
但馬	連絡員待機	6:00
丹波	連絡員待機	6:00

県内市町の対応

・南あわじ市

5 : 3 3 災害対策本部設置

7 : 0 0 西淡町松帆活性化センター 避難所開設 (8 : 0 0 閉鎖)

・淡路市

6 : 0 2 災害対策本部設置

・洲本市

6 : 4 9 災害警戒本部設置

7 : 4 0 災害対策本部設置

・淡路広域消防本部

5 : 3 3 災害対策本部設置

4 国等の対応状況

官邸対策室・内閣府災害対策室設置。情報収集

6 : 2 1 自衛隊連絡員派遣

8 : 1 0 内閣府御手洗企画官をはじめとする現地調査 3 名を出す

9 : 0 2 近畿地方整備局、RIZON を派遣 (県庁 1 名、淡路 3 市各 1 名、計 4 名)

5 今後の対応

被害状況の収集

被災者対策

・災害時要援護者に関して 3 市で訪問等調査中。うち淡路市、南あわじ市は完了。異常なし。結果を待って、所要の対応。

・ブルーシートの追加送付

災害救助法適用の判断

県立施設等の被害状況

種別	被害状況
庁舎等	<p>洲本総合庁舎 漏水数カ所、ガス漏れ1ヶ所については応急措置済</p> <ul style="list-style-type: none"> ・窓ガラスのひび割れ数カ所 <p>淡路文化会館</p> <ul style="list-style-type: none"> ・渡り廊下つなぎ目のずれ、ガラス破損、ボイラー室水漏れ ・書棚の倒壊、調理室の食器破損 <p>淡路農業技術センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ミルカー消毒のためのボイラー貯水タンクに接続している銅製の配管が破断（応急処置済） ・ほ場の一角に漏水を確認（確認中） <p>洲本家畜保健衛生所・津名採材保管施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設基礎部の液状化（軽度）
病院	<p>県立淡路病院：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水道管が破損し、スプリンクラー等から水漏れ（1階）が発生し、応急処置 ・管理棟と第1病棟との渡り廊下に小さなクラック（ひび）発生（業務影響なし） <p>その他民間5施設で一部壁被害あり</p>
学校	<p>県立大学</p> <ul style="list-style-type: none"> ・神戸商科キャンパス：渡り廊下と建物のつなぎ目の一部にズレ ・明石看護キャンパス：空調故障 <p>県立学校・公立小中学校：倒壊等の大きな被害なし</p> <p>淡路地区（小27校、中5校、高校2校、特別支援学校1校）において外壁クラック等あり</p> <p>私立学校：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・柳学園：壁タイルにひび割れ、水道管の破裂により水漏れ ・関西総合リハビリテーション専門学校 <p>内壁に数カ所のひび割れ、グラウンドの一部、花壇等にて液状化による水・泥の噴き出し</p>
県営住宅	<p>淡路地域9団地、その他地域5団地におけるエレベーター・水道等の被害についてすべて復旧済み</p>
市営住宅	<p>淡路市2団地でエレベーターの停止</p>
港湾施設等	<p>津名港</p> <ul style="list-style-type: none"> ・構造物（岸壁と水叩き）に数cmの隙間（L=160m）を確認 <p>企業庁埋立地</p> <ul style="list-style-type: none"> ・津名地区で一部液状化確認 <p>大阪湾広域臨海整備センター</p> <ul style="list-style-type: none"> ・津名積出基地において廃棄物投入ステージの一部に段差（3cm程度で廃棄物の搬入・搬出に支障なし）
漁港施設	<p>生穂漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・舗装工事箇所が割れて沈下（20cm） ・岸壁が前にせり出している（20～30cm）

	<ul style="list-style-type: none"> ・土間コン 目地開き（5cm）沈下（10cm） ・荷捌き所のパイプ破損 釜口漁港（淡路市） <ul style="list-style-type: none"> ・岸壁にひび割れ、水叩きに孔があいている 浅野漁港（淡路市） <ul style="list-style-type: none"> ・岸壁にずれあり ・底曳船3隻（船底又は船側に穴） 育波漁港（淡路市） <ul style="list-style-type: none"> ・組合前と荷捌所前の岸壁にずれあり 尾崎漁港（淡路市） <ul style="list-style-type: none"> ・水叩きの一部陥没（漁協がコーン設置済み）岸壁に隙間あり ・荷捌所付近物揚場の水叩き背後のコンクリート沈下（3cm） 仮屋漁港（淡路市） ・水叩きの一部に沈下あり、水叩き段差あり ・荷捌き所のパイプ破損 炬口漁港（洲本市） ・岸壁にひび割れ 船渡瀬漁港（洲本市） <ul style="list-style-type: none"> ・水叩きにひび割れ、開きあり 丸山漁港（南あわじ市） ・サポート埋立地に地割れあり その他の漁港：被害なし
ため池	<ul style="list-style-type: none"> 西の門池（淡路市） ・堤体天端のコンクリート舗装にひび割れ（決壊の危険性無し） 三宅谷池（淡路市） <small>みやけだに</small> ・堤体天端にひび割れ（貯水位を下げるよう指示） 由谷池（淡路市） <small>ゆだに</small> ・堤体天端にひび割れ（貯水位を下げるよう指示） 金谷新池（淡路市） <small>かなやしん</small> <ul style="list-style-type: none"> ・堤体天端にひび割れ（貯水位を下げるよう指示） 細子池（淡路市） <small>ほそこ</small> <ul style="list-style-type: none"> ・洪水吐<small>こうずいばき</small>にひび割れ、少量漏水（貯水位を下げるよう指示） 長谷川原大池（淡路市） <small>はせがわら</small> <ul style="list-style-type: none"> ・洪水吐<small>こうずいばき</small>の破損（決壊の危険性無し） 亀の池（南あわじ市） ・後法のブロックが滑落（決壊の危険性無し） イゴモリ池（洲本市） <ul style="list-style-type: none"> ・堤体から漏水あり（貯水位を下げるよう指示）
農林水産施設	<ul style="list-style-type: none"> 花きガラス温室（淡路市） <ul style="list-style-type: none"> ・15棟（カネシヨ）でガラス破損（各2枚程度）かん水パイプの一部破損 畜産物処理流通施設

	<ul style="list-style-type: none"> ・淡路家畜市場（淡路市）：駐車場の液状化、泥堆積及び軽度なひび割れ ・淡路食肉センター（南あわじ市）：ボイラー油漏れ、コンプレッサー配管ずれ ・淡路フーズ㈱〔食鳥処理施設〕（南あわじ市）：水道管損傷（復旧済） 水産施設 ・船揚場水道管の破裂（洲本港〔港湾〕）
文化財施設	<ul style="list-style-type: none"> 金天閣（洲本市：八幡神社） ・漆喰壁亀裂 石造十三重塔（淡路市：引撰寺） ・上部3層が落下 旧原家住宅（淡路市：北淡町歴史民俗資料館） ・屋内土壁剥落

・県内企業の被害状況（淡路を中心に聴取）

企業名	事業内容	被害状況
パナソニックエナジー社洲本工場	二次電池	工場の壁の一部損壊
(株)柴田工務店	建設業	事務所の壁の一部損壊
(株)浜田屋本店	淡路特産品(食品)製造、販売	工場の水道管破裂
(株)洲本整備機製作所	事務用高圧洗浄機製造	工作機械損壊、操業に影響あり

緊急物資の手配状況

平成 25 年 4 月 14 日 9 : 0 0 現在

1 淡路広域防災拠点の物資備蓄状況及び必要数

		非常食	毛 布	ビニルシート	飲料水
淡路防災拠点備蓄数 ()		3,000 食	1,940 枚	200 枚	-
現地市町不足数 ()【予測】		1,957 食	4,760 枚	-	-
(上段：淡路市)		(894 食)	(1,606 枚)		
(下段：洲本市)		(1,063 食)	(3,154 枚)		
過不足数 (-)		1,043 食	2,820 枚	-	-
搬 送	三木防災拠点から	3,000 食	3,040 枚	1,000 枚	
	企業庁から				3,000 本 (500ml)

2 三木の防災拠点等から淡路の防災拠点への物資の搬送

非常食、毛布、ビニルシート 4月13日11:10搬入完了

飲料水 4月13日11:40搬入完了

3 備蓄物資の拠出状況

ビニルシート150枚・住民へ提供(洲本市) [13日 14:00]

市独自備蓄分に対応済み

ビニルシート250枚・住民へ提供(洲本市)

洲本市からの要請により、追加提供を見込んで淡路防災拠点から洲本市へ1,000枚搬送

ビニルシート600枚[合計1,000枚]・住民へ提供(洲本市)

ビニルシート150枚・住民へ提供(淡路市) 市独自備蓄分に対応済み

三木防災拠点から淡路防災拠点へ2,000枚搬送うち1,000枚について淡路市へ搬送 [14日午前]

その他備蓄物資の要請等はなし

4 給水車の手配

洲本市、淡路市、南あわじ市いずれも要請なし(企業庁：給水車手配可能)

5 今後の対応

避難状況を確認のうえ、追加手配の必要があれば、至急、対応準備を進める。