

記者発表（資料配付）				
月/日 （曜日） 時間	担当部課 担当係名	TEL	発表者 （担当係長名）	その他配布先
4 / 14 （日） 18:00	兵庫県災害対策本部事務局 （災害対策課防災係）	078-362-9867 （内線 5337）	北本 淳 （多鹿 雅彦）	_____

平成 25 年 4 月 13 日 淡路島を震源とする地震  
 現在判明している被害と対応状況  
 （平成 25 年 4 月 14 日 16:00 現在）

1 地震の概要

(1) 発生日時

平成 25 年 4 月 13 日（土） 5 時 33 分

(2) 震源地

淡路島付近（北緯 34.4 度、東経 134.8 度） 深さ 15 キロ

(3) 規模等

マグニチュード 6.3

震度 6 弱 淡路市 5 強 南あわじ市 5 弱 洲本市 大阪府岬町

津波の心配はない

2 判明している被害状況

人的被害

・死者数： 0 名

・負傷者数： 17 名（重傷 5 名、軽傷 12 名）

市町名	人数	状況
洲本市	6	80 歳男性軽傷、89 歳男性軽傷、61 歳女性軽傷 68 歳男性軽傷、65 歳男性軽傷、女性軽傷（年齢不詳）
南あわじ市	2	15 歳女性軽傷、76 歳女性重傷
淡路市	3	95 歳男性軽傷、84 歳男性重傷、80 歳男性軽傷
神戸市	1	37 歳女性軽傷
伊丹市	1	69 歳女性重傷
明石市	2	79 歳女性重傷、80 歳女性軽傷
三木市	1	74 歳女性重傷
姫路市	1	82 歳女性軽傷

避難状況

・自主避難：洲本市 2 名（2 世帯）

## 建物被害

市町名	全 壊	半 壊	一部損壊
洲本市	-	34 (8)	1,369 (147)
南あわじ市	-	-	55
淡路市	-	-	508
明石市	-	-	1
計	-	34 (8)	1,933 (147)

非住家被害は( )内書き

## ライフラインの状況

区分	状 況
大阪ガス	県内全般ガス漏れなし
L Pガス	淡路島内被害なし
洲本ガス	ガス漏れなし
関西電力	停電なし
水道関係 断水世帯数 79 (すべて復旧済)	(淡路広域水道企業団) 洲本市五色：水道管破断(断水6世帯 復旧完了) 安乎：水道管破断(断水20世帯 復旧完了) 淡路市塩田：水道管漏水(断水なし 復旧完了) 南あわじ市広田：水道管漏水(断水3世帯 復旧完了) (淡路市南部簡易水道) 淡路市大町畑：水道管破断(断水50世帯 復旧完了)
N T T西日本	異常なし

## 交通、道路関係の状況

区分	状 況
鉄道状況	通常運行
道路状況	県道畑田組栄町線 洲本市鮎屋地内 通行止め 県道相川下清水線 洲本市千草地内 通行止め その他高速道路等 通行止め・通行規制なし

県立施設等の被害状況は別紙のとおり

## 3 対応状況

### 兵庫県への対応

- (4/13) 5 : 3 3 地震発生と同時に県災害対策本部を自動設置(2号配備)  
5 : 4 5 航空隊に防災ヘリ出動を要請  
(7:08~9:08、上空から被害状況調査実施)  
6 : 1 0 自衛隊派遣要請の準備連絡(本要請ではない)  
6 : 4 5 第1回災害対策本部会議開催  
7 : 3 0 災害対策本部長(知事)現地視察  
10 : 0 0 第2回災害対策本部会議開催  
15 : 0 0 第3回災害対策本部会議開催

(4/15) 13:00 第4回災害対策本部会議開催予定  
 緊急物資の手配状況は別紙のとおり

人と防災未来センターの対応

(4/13) 9:00 研究員4名を淡路3市に現地調査のため派遣  
 9:00 県災害対策本部に2名派遣

県民局の対応

県民局	体制	時刻
淡路	災害対策地方本部 管内3市に県職員派遣	5:45
神戸	連絡員待機	6:45
阪神南	連絡員待機	6:41
阪神北	連絡員待機	6:20
東播磨	災害警戒地方本部	5:45
北播磨	災害警戒地方本部	6:00
中播磨	連絡員待機	6:40
西播磨	連絡員待機	6:20
但馬	連絡員待機	6:00
丹波	連絡員待機	6:00

県内市町等の対応

・洲本市

(4/13) 5:55 洲本市総合福祉会館 避難所開設(7:00閉鎖)  
 6:49 災害警戒本部設置  
 7:40 災害対策本部設置  
 18:50 洲本市総合福祉会館 避難所再開設

災害時要援護者に関して調査済み、安否異常なし

・南あわじ市

(4/13) 5:33 災害対策本部設置  
 7:00 西淡町松帆活性化センター 避難所開設(8:00閉鎖)

災害時要援護者に関して調査済み、安否異常なし

・淡路市

(4/13) 6:02 災害対策本部設置  
 災害時要援護者に関して調査済み、安否異常なし

・淡路広域消防本部

(4/13) 5:33 災害対策本部設置

4 国等の対応状況

官邸対策室・内閣府災害対策室設置、情報収集

(4/13) 6:21 自衛隊連絡員派遣(県庁)  
 8:10 内閣府御手洗企画官をはじめとする現地調査員3名を派遣  
 (県庁、淡路3市)  
 9:02 近畿地方整備局、リゾンを派遣  
 (県庁1名、淡路3市各1名、計4名)

- 5 今後の対応
  - 被害状況の収集
  - 被災者対策
    - ・ブルーシートの追加送付
  - 災害救助法適用の判断

## 県立施設等の被害状況

種 別	被 害 状 況
庁舎等	<p>洲本総合庁舎 漏水数カ所、ガス漏れ1ヶ所については応急措置済</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・窓ガラスのひび割れ数カ所</li> </ul> <p>淡路文化会館</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・渡り廊下つなぎ目のずれ、ガラス破損、ボイラー室水漏れ</li> <li>・書棚の倒壊、調理室の食器破損</li> </ul> <p>淡路農業技術センター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ミルカー消毒のためのボイラー貯水タンクに接続している銅製の配管が破断（応急処置済）</li> <li>・ほ場の一角に漏水を確認（破損箇所究明中）</li> </ul> <p>洲本家畜保健衛生所・津名採材保管施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設基礎部の液状化（軽度）</li> </ul>
病院	<p>県立淡路病院：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水道管が破損し、スプリンクラー等から水漏れ（1階）が発生し、応急処置</li> <li>・管理棟と第1病棟との渡り廊下に小さなクラック（ひび）発生（業務影響なし）</li> </ul> <p>その他民間5施設で一部壁被害あり</p>
学校	<p>県立大学</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・神戸商科キャンパス：渡り廊下と建物のつなぎ目の一部にズレ</li> <li>・明石看護キャンパス：空調故障</li> </ul> <p>県立学校・公立小中学校：倒壊等の大きな被害なし</p> <p>淡路地区（小27校、中5校、高校2校、特別支援学校1校）において外壁クラック等あり</p> <p>私立学校：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・柳学園：壁タイルにひび割れ、水道管の破裂により水漏れ</li> <li>・関西総合リハビリテーション専門学校</li> </ul> <p>内壁に数カ所のひび割れ、グラウンドの一部、花壇等にて液状化による水・泥の噴き出し</p>
県営住宅	<p>淡路地域9団地、その他地域5団地におけるエレベーター・水道等の被害についてすべて復旧済み</p>
市営住宅	<p>淡路地域の15団地におけるエレベーター・水道の被害についてすべて復旧済み</p>
港湾施設等	<p>津名港</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・構造物（岸壁と水叩き）に数cmの隙間（L=160m）を確認</li> </ul> <p>企業庁埋立地</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・津名地区で一部液状化確認</li> </ul> <p>大阪湾広域臨海整備センター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・津名積出基地において廃棄物投入ステージの一部に段差（3cm程度で廃棄物の搬入・搬出に支障なし）</li> </ul>

<p>漁港施設</p>	<p>生穂漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・舗装工事箇所が割れて沈下（20cm）</li> <li>・岸壁が前にせり出している（20～30cm） <ul style="list-style-type: none"> <li>・土間コン 目地開き（5cm） 沈下（10cm）</li> </ul> </li> <li>・荷捌き所のパイプ破損</li> </ul> <p>釜口漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・岸壁にひび割れ、水叩きに陥没あり</li> </ul> <p>浅野漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水叩きにひび割れ、開き、沈下、陥没あり</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・底曳船3隻（船底又は船側に穴）</li> </ul> <p>育波漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・組合前と荷捌所前の水叩きにひび割れ、開きあり</li> </ul> <p>尾崎漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水叩きの陥没（漁協がコーン設置済み） 水叩きに開きあり</li> <li>・荷捌所付近物揚場の水叩きの沈下（3cm）</li> </ul> <p>仮屋漁港（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水叩きに沈下あり、水叩き段差あり</li> <li>・荷捌き所のパイプ破損</li> </ul> <p>炬口漁港（洲本市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・岸壁にひび割れ</li> </ul> <p>船瀬漁港（洲本市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水叩きにひび割れ、開きあり</li> </ul> <p>その他の漁港：被害なし</p>
<p>ため池</p>	<p>西ノ門池（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・堤体天端のコンクリート舗装にひび割れ（決壊の危険性無し）</li> </ul> <p>三宅谷池（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・堤体天端にひび割れ（貯水位引き下げ中、堤体は応急措置済）</li> </ul> <p>由谷池（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・堤体天端にひび割れ（貯水位引き下げ中、堤体は応急措置済）</li> </ul> <p>金谷新池（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・堤体天端にひび割れ（貯水位の維持を指示）</li> </ul> <p>細子池（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・洪水吐にひび割れ、少量漏水（貯水位の維持を指示）</li> </ul> <p>長谷川原大池（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・洪水吐の破損（決壊の危険性無し）</li> </ul> <p>亀ノ池（南あわじ市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・後法のブロックが滑落（決壊の危険性無し）</li> </ul> <p>イゴモリ池（洲本市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・堤体から漏水あり（貯水位引き下げ中）</li> </ul> <p>清水池（淡路市）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・堤体天端にひび割れ（貯水位の維持を指示）</li> </ul> <p>東風池（淡路市）</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・堤体天端にひび割れ（貯水位引き下げ中）</li> <li>かみ まえ 神ノ前池（淡路市）</li> <li>・堤体天端にひび割れ（貯水位を下げるよう指示）</li> </ul>
農林水産施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>花きガラス温室（淡路市）</li> <li>・15棟（カネシヨ）でガラス破損（各2枚程度）、かん水パイプの一部破損</li> <li>畜産物処理流通施設</li> <li>・淡路家畜市場（淡路市）：駐車場の液状化、泥堆積及び軽度なひび割れ</li> <li>・淡路食肉センター（南あわじ市）：ボイラー油漏れ、コンプレッサー配管ずれ</li> <li>・淡路フーズ(株)〔食鳥処理施設〕(南あわじ市)：水道管損傷（復旧済）</li> <li>水産施設</li> <li>・船揚場水道管の破裂（洲本港〔港湾〕）</li> </ul>
文化財施設	<ul style="list-style-type: none"> <li>【国指定】</li> <li>木造釈迦如来坐像（南あわじ市：国分寺）</li> <li>・光背ずれ</li> <li>【県指定】</li> <li>金天閣（洲本市：八幡神社）</li> <li>・漆喰壁亀裂</li> <li>石造十三重塔（淡路市：引撰寺）</li> <li>・上部3層が落下</li> <li>旧原家住宅（淡路市：北淡町歴史民俗資料館）</li> <li>・屋内土壁剥落</li> </ul>

・県内企業の被害状況（淡路を中心に聴取）

企業名	事業内容	被害状況
パナソニックオートモーティブ&インダストリアルシステムズ社三洋電機(株)洲本工場	二次電池	工場の壁の一部損壊
(株)柴田工務店	建設業	事務所の壁の一部損壊
(株)浜田屋本店	淡路特産品(食品)製造、販売	工場の水道管破裂
(株)洲本整備機製作所	事務用高圧洗浄機製造	工作機械損壊、操業に影響あり

## 緊急物資の手配状況

平成25年4月14日16:00現在

## 1 淡路広域防災拠点の物資備蓄状況及び必要数

		非常食	毛布	ビニルシート	飲料水
淡路防災拠点備蓄数( )		3,000食	1,940枚	200枚	-
現地市町不足数( )【予測】		1,957食	4,760枚	-	-
〔上段：淡路市〕		〔894食〕	〔1,606枚〕		
〔下段：洲本市〕		〔1,063食〕	〔3,154枚〕		
過不足数( - )		1,043食	2,820枚	-	-
初動搬送	三木防災拠点から	3,000食	3,040枚	1,000枚	
	企業庁から				3,000本 (500ml)

## 2 県内の防災拠点等から淡路の防災拠点への物資の搬送

## (1) 県立三木広域防災センターからの物資の搬送

非常食、毛布、ビニルシート 4月13日11:10搬入完了

飲料水 4月13日11:40搬入完了

ビニルシート(2,000枚) 4月14日11:00搬入完了

## (2) 西播磨広域防災拠点からの物資の搬送

ビニルシート(1,000枚) 4月14日16:30搬入完了

## (3) 阪神南広域防災拠点からの物資の搬送

ビニルシート(1,000枚) 4月14日搬送中

## 3 備蓄物資の拠出状況

## ビニルシート

市名	住民への提供数	県から市への拠出数( )
洲本市	1,000枚	3,000枚
淡路市	300枚	1,500枚
南あわじ市	0枚	500枚
計	1,300枚	5,000枚

拠出予定数を含む。

## 土のう袋

洲本市 1,000袋 淡路市 800袋(洲本土木事務所から提供済)

## 4 今後の対応

状況を勘案のうえ、追加手配の必要があれば、至急、対応を進める。