

姫路御国野鉄筋



姫路御国野住宅現状写真  
外観 1：住棟南側より



姫路御国野住宅現状写真  
外観 2：住棟北東側より



姫路御国野住宅現状写真  
外部：階段室部分のコンクリート劣化状況



姫路御国野住宅現状写真  
内部：狭い浴槽と老朽化した浴室



姫路御国野住宅現状写真  
手狭で防災上不安全なバルコニー

姫路御着鉄筋



姫路御着住宅現状写真  
外観 3：住棟南側より



姫路御着住宅現状写真  
外観 4：敷地内を流れる水路の状況