

ため池実態把握の調査票

調査番号	南-32	地域条件	中山間指定	有	条件不利地	
ため池名	しょうぶだにいけ 菖生谷池(菖蒲谷池)		所在地	兵庫県南あわじ市阿万上町		
管理団体	菖生谷田主			確認者	[REDACTED]	
管理者	[REDACTED]	電話番号	[REDACTED]		確認日	2011年2月14日
改修履歴	年度	事業名	年度	事業名	年度	事業名
		チェックポイント	評価			特記事項
聞き取り調査	管理状況	日常的な維持管理	草刈り	年2回程度		時期: 5月11月
			堤体の補修	実施している		コンクリート式ダム
			取水施設の補修	実施している		
			洪水吐の補修	実施している		
		管理組織体制	組織有無	有		
			戸数	74 戸		
			管理の見通し	10年後も同じ		
		防災体制	監視員	有		
			点検頻度	1回/1 月		
			連絡網	有		
	緊急資材		無			
	安全施設	安全柵	無			
		危険看板	無			
	利用状況	かんがい利用	かんがい利用有無	有		
			利用無しの原因	その他		
			受益戸数	74 戸		
			受益面積	6.0 ha		
			ほ場整備の有無	有		
			利用見通し	10年後も同じ		
		その他利用	利用の有無・用途	無		(養魚等)
その他	要望	改修要望	無			
		その他	具体的に			

直接調査 (漏水等聞き取り併用)	老朽度 (危険度)	堤体	前法浸食	無	コンクリート式ダム
			後法崩壊	無	
			漏水	無	
			沈下	無	
		洪水吐	沈下	無	
			ひび割れ	無	
			破損	無	
			漏水	無	
			通水痕跡	無	
			嵩上げ	無	
		取水施設	断面閉塞	無	緊急放流:1日で水位を概ね1m以上下げられる能力
				原因	
			ゲート操作	良	
	破損		無		
	池周囲	漏水	無		
		緊急放流	可		
		山腹崩壊	無		
	施設諸元	堤体	倒木の流入	無	
			直下流人家有無	無	
			貯水量	28,000 m ³	
			堤体延長	101.0 m	
			堤高	13.8 m	
			天端幅	4.7 m	
		洪水吐	法面勾配	上流 1: 0.0 下流 1: 0.85	
			道路指定	路線名 :	
		洪水吐	箇所数	2 箇所	
			水路幅	上幅 6.50m 底幅 6.50m	
水路高			1.0 m		
型式			越流堰		
構造			コンクリート		
取水施設		箇所数	3 箇所	吐口1000mmヒューム管 スライドバルブ スライドバルブ	
	土砂吐	有 (口径 500 mm)			
	取水1	型式	斜樋		
		構造	コンクリート		
		口径	100 mm		
	取水2	型式	斜樋		
		構造	コンクリート		
口径		100 mm			



南-32
葛蒲谷池
全景/上流域



南-32
葛蒲谷池
前法



南-32
葛蒲谷池
後法



南-32
菖蒲谷池
下流域周辺



南-32
菖蒲谷池
取水施設



南-32
菖蒲谷池
洪水吐



南-32
菖蒲谷池
洪水吐・後方



南-32
菖蒲谷池
底樋・出口



南-32
菖蒲谷池
堤体・天端

南-32 菖蒲谷池 位置図

