


| 記者発表（発表・資料配付） | | | | |
|---------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------|
| 月／日 | 担当課名 | TEL | 発表者名（担当者名） | その他の配布先 |
| 12/16 (木) | 県土整備部 土木局下水道課 | (078) 362-3554 | 課長 長田 二郎 (計画指導班長 石原 純) | _____ |

揖保川流域下水道林田幹線のゲート事故発生について

- 1 発生箇所 林田川左岸側 伏越ゲート
- 2 発生日時 令和3年12月16日 14:10頃
- 3 発生状況 揖保川流域下水道 林田幹線 林田川左岸側伏越ゲート点検中にゲートがしまったまま、上がらなくなった。
- 4 症状・経過
 - 12月16日(木) 14:10 事故発生 ゲート閉塞
 - 16:40 土木事務所より第1報
 - 17:00 土木事務所より第2報
 - 17:45 レッカー車手配済み
 - 18:10 レッカー車にてゲート引き上げ作業開始
 - 18:30 周辺マンホールから汚水が噴き出す見込み
- 5 その他
 - 土木事務所より影響する地元（たつの市真砂地区）へ直接周知



たつの市

龍野橋

揖保川第1 処理分区

揖保川

JR山陽本線

正条中継ポンプ場

揖保川第1 処理分区 (旧たつの市)

揖保川第1 処理分区

林田川合流点より上流

処理分区 NO.12-1

新宮第0-3 処理分区

新宮第0-4 処理分区

龍野第1-1 処理分区

龍野第1-3 処理分区

龍野第1-2 処理分区

龍野第2-1 処理分区

龍野第1-4 処理分区

龍野第2-3 処理分区

龍野第2-2 処理分区

龍野第2-3 処理分区

龍野第2-3 処理分区 (旧揖保川町)

龍野第2-3 処理分区

龍野第3-1 処理分区

龍野第3-2 処理分区

龍野第3-3 処理分区

太子第2 処理分区 (たつの市)

太子第 処理

太子第 処理分

太子第2 処理分区

太子町

龍野第4-1 処理分区

龍野第4-3 処理分区

龍野第4-4 処理分区

太子第1 処理分区

龍野第4-5 処理分区

龍野第4-2 処理分区

龍野第5 処理分区

事故箇所 (本庄川橋付近)

太子第4-1 処理分区

太子第4-2 処理分区

姫路 処理

姫路第1-1 処理分区