


天神川の工事進捗

武庫川水系河川整備計画フォローアップ懇話会

天神川氾濫災害 被災状況

【被害概要】

- (1) 発生日時 令和5年5月8日(月) 0時30分頃
- (2) 発生場所 伊丹市荒牧6丁目 (天神川左岸 L=約30m)
- (3) 被害状況 負傷者(軽傷)1名、床上浸水2棟、床下浸水10棟
- (4) 浸水面積 約3.3ha



天神川平面図



① 5/8 2:30 被災直後

② 5/8 5:00 被災直後


天神川

天神川

天神川氾濫災害 被災前状況



横断図(被災前の施工状況 R5年5月7日時点)



残工事の進め方について

安全な工事に向けて「第3回天神川氾濫災害調査委員会」の指摘を踏まえ、施工方法を検討

指摘① 仮設水路の通水断面の確保

指摘② 河岸・河床の遮水性

指摘③ 堤防の安全性の確保



対策①：コルゲートリウム設置





対策②：遮水シート設置

対策③：鋼矢板による仮堤防設置

済

随時実施


済



スケジュール(R7.12月時点)

		R7年度				R8年度				R9年度			
工事工程	仮設鋼板水路				■								
	BOX	土工				■			■				
		設置							■				
	堤防強化											■	
	仮堤防撤去											■	
	道路付属物												■

平面図



横断図

