


平成 16 年台風 23 号による土砂堆積等の状況

1. 平成 16 年台風 23 号前後の堆積土量の変化

台風23号前後の堆積土量



工事施工中のため、横断測量を実施していない。

武庫川縦断図(台風23号前後での河床高の変化)

