




武庫川における過去の堤防漏水対策事業（南武橋～武庫川橋）



堤防強化工事の詳細調査の際、過去に施行した矢板及び漏水対策工が確認された箇所