

小浜南交差点

写真①

整備前

著しい渋滞が発生



整備後

渋滞解消



福祉センター前交差点

写真②

整備前

著しい渋滞が発生



整備後

渋滞解消

