


平成26年台風第11号の豪雨の概要と被害状況

①気象概要

- ▶ 台風第11号は10日10時過ぎに赤穂市付近に上陸、兵庫県を縦断。
- ▶ 降雨は、台風の9日と10日に降雨があり、10日の方が激しい降雨。
- ▶ 台風進路の東側にあたる淡路、神戸・阪神間において最大時間雨量50mm、最大24時間雨量200mmを超過。
- ▶ 4箇所の雨量局で既往最大24時間雨量を更新。
住吉(174mm)[神戸市]、清水(164mm)、楊津(153mm)[猪名川町]、大原野(188mm)[宝塚市]

台風第11号の進路と降雨データ



②被害状況

- ▶ 阪神・北播磨・丹波地域を中心に出水被害が発生。

【公共土木施設被害箇所数】

施設名 事務所名	(箇所)				合計
	河川施設	砂防施設	道路施設	その他施設 (港湾、公園)	
神戸土木	49				49
西宮土木	10	2	4		16
尼崎港管理	1				1
宝塚土木	18	1	10	1	30
加東土木	44		1		45
姫路土木	1				1
丹波土木	37	1	3		41
洲本土木	11			1	12
合計	171	4	18	2	195



(二) 明石川
【神戸市西区平野町】

(一) 美嚢川
【三木市 細川町】

