



# 平成26年台風第19号の豪雨の概要と被害状況

## ①気象概要

- 台風第19号は13日夕方に淡路島付近を通過後、北東方向へ日本列島を縦断。
- 淡路地域では、台風が接近した13日夕方には時間90mmを超え、平成16年台風第23号豪雨を上回る降雨。
- 台風自身の雨雲による降雨のため、短時間に集中した豪雨を記録。

## 台風第19号の豪雨の天気図と降雨データ



【主な地点の降雨量】 (単位:mm)

雨量	淡路				
	志筑	郡家	洲本	都志	仁井
(最大1hr)	(88)	(66)	(93)	(64)	(46)
最大24hr	371	308	334	287	240
総雨量	371	308	334	287	240

## ②被害状況

- 淡路地域を中心に出水被害が発生。

### 【公共土木施設被害箇所数】

事務所名	施設名			計
	河川施設	砂防施設	道路施設 (橋梁含む)	
宝塚土木			1	1
新温泉土木	2			2
養父土木			1	1
丹波土木		1		1
洲本土木	37	1	5	43
合計	39	2	7	48

(二)山田川【淡路市草香】



(二)岩戸川【洲本市安乎町】